LANDROVER

ช่วงล่าง	รายละเอียด	รุ่น	ชุด / คัน	ประกอบด้วย	หมายเหตุ	ราคา / ชุด
Range Rover P38A, LP **1994 – 2002**						
หน้า	บุชกันเซ	SPF1803K	1	4B, 2T	35mm OD Bush, 16mm ID Tube	2,175.00
หน้า	บุชอาร์มด้านยึดกับแคสซี	SPF0206K	1	4B	แทนที่เดิม	2,475.00
		SPF2717K	1	4B	แก้อาการกินซ้ายเล็กน้อย, ช่วย 0.5องศา	2,900.00
		SPF2718K	1	4B	แก้อาการกินซ้ายเยอะ, ช่วย 1.0องศา	3,250.00
หน้า	บุชอาร์มด้านยึดกับเสื้อเพลา	SPF1809K	1	4B, 4T	Bush 59mm OD, Tube 65mm Length	6,525.00
หน้า	บุชหูโช๊ค - ล่าง	SPF0740K	1	4B	14mm ID bush	975.00
หน้า	บุชกันโคลงกลางยึดกับเสื้อเพลา	SPF1802-_ _K	1	2B	วัดขนาดกันโคลง, พบ 31mm	1,675.00
หลัง	บุชกันเซ	SPF1803K	1	4B, 2T	Bush 35mm OD, Tube 16 ID x 44.5 L	2,175.00
หลัง	บุชอาร์มด้านยึดกับแคสซี	SPF1805K	1	2B, 2T		5,125.00
หลัง	บุชหูโช๊ค - ล่าง	SPF0740K	1	4B	14mm ID bush	975.00